



## АНКЕТА

визначення доступності будівель і приміщень закладів освіти з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) в умовах реформування освітньої галузі із запровадженням інклюзивного навчання, організації опорних закладів та їхніх філій, які функціонують з 01.09.2016, в умовах децентралізації і створення системи управління освітою об'єднаних територіальних громад

Дата проведення аудиту доступності (обстеження): 07.08.2017р.

Сфера управління: ОСВІТА

Назва об'єкту, де розташовується виборча дільниця: ДПТНЗ «Полтавське вище професійне училище ім. А.О.Чепіги»

Власник об'єкту: управління освіти; управління культури; управління соціального захисту населення; управління охорони здоров'я; органи влади; інше балансоутримувач-ДПТНЗ «Полтавське вище професійне училище ім. А.О.Чепіги», власник-Міністерство освіти і науки України

(балансоутримувач/відомче підпорядкування, необхідне підкреслити або зазначити)

Адреса: М. Полтава, вулиця Курчатова, 15

Телефон: (0532) 66-70-77

Факс: (0532) 66-86-08

Електронна адреса: polt.vpu@ukr.net

ПІБ і посада керівника установи, в якій проводився аудит: директор Корочанська Валентина Іванівна

Телефон: (0532) 66-70-77

ПІБ і посада уповноваженого від установи, в якій проводився аудит: Комісія призначена наказом від 27.07.2017 №132, Каленіченко Людмила Іванівна, тел. 0954320300

Телефон: (0532) 66-70-77

ПІБ осіб, представників від громадськості, які проводили аудит доступності: Ільїна Антоніна Олександрівна, секретар обласного комітету доступності Полтавської ОДА, головний спеціаліст управління містобудування та архітектури Полтавської ОДА

тел. № (05322) 2-48-24

ВИСНОВОК:

### **I. Прилегла територія біля об'єкту є (підкреслити):**

|          |                          |            |
|----------|--------------------------|------------|
| доступна | <u>доступна частково</u> | недоступна |
|----------|--------------------------|------------|

#### **Вказати недоліки:**

- Місця для паркування авто осіб з інвалідністю необхідно позначити на місцевості (графічно на поверхні покриття та з встановленням дорожнього знаку);
- Вибойни у покритті та стики між бетонними плитами потрібно ущільнити для безпечної мобільності інвалідів-спинальників;

### **II. Будівля є (підкреслити):**

|          |                          |            |
|----------|--------------------------|------------|
| доступна | <u>доступна частково</u> | недоступна |
|----------|--------------------------|------------|

#### **Вказати недоліки:**

- сходи головного входу не мають двосторонніх і розділових перил;
- головний вхід не має контрастного орієнтиру для малозрячих осіб;
- сходи входу не марковані контрастною розміткою, будь-які орієнтири відсутні;
- сходи дубльовані нормативним пандусом на підступах до якого є перешкода – високий бордюр – необхідно забезпечити пологий заїзд з території подвір'я до пандусу;

### **III. Приміщення є (підкреслити):**

|          |                          |            |
|----------|--------------------------|------------|
| доступне | <u>доступне частково</u> | недоступне |
|----------|--------------------------|------------|

#### **Вказати недоліки:**

- вхідні двері внутрішніх приміщень мають пороги – 3,0 см;
- необхідно виконати розміщенням контрастних орієнтирів зовні і всередині будівлі;
- пристосовані туалети (або універсальна кабіна) - відсутні;
- у коридорі закладу є перепад висот (на 1 сходинку), який не дублюється пандусом;
- часткову доступність має виключно 1-й поверх;

### **ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ:**

**I. Прилегла територія:** необхідно визначитися з організацією паркування авто і в тому числі для паркування авто людей з інвалідністю; місця паркування потрібно позначити дорожніми знаками та відповідною розміткою на поверхні покриття;

#### **II. Будівля:**

##### **1. Вхідна група:**

- сходи головного входу потрібно доповнити нормативними поручнями;
- ребра сідців потрібно доповнити контрастним маркуванням;
- позначити вхід до будівлі;

##### **2. Пандус:** вимог та пропозицій не має;

##### **3. Вестибюль:** вимог та пропозицій не має;


##### **4. Санвузли:** доцільно влаштувати універсальну кабіну пристосованого туалету;

**5. Шляхи руху всередині будівлі:** влаштувати пологий з'їзд (на заміну однієї сходинки) в коридорі на шляху до виборчих дільниць; контрастними орієнтирами позначити напрямки до входів і входи бібліотеки, їдальні, кабінетів директора, вчительської, логопеда, медичної допомоги, спортзал, актовий зал (отримати додаткові консультації).

**III. Приміщення виборчої дільниці:** на сьогодні – приміщення закладу є частково доступними.



# Анкета проведення аудиту доступності виборчої дільниці

|    | Вимоги нормативного документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Рисунок відповідно до ДБН                                                           | Фотофіксація                                                                         | Вимоги ДБН дотримано? |    | Ступінь впливу на доступність об'єкту |                   |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|---------------------------------------|-------------------|------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                      | Так                   | Ні | доступно                              | частково доступно | недоступно |
| I  | Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                       |    |                                       |                   |            |
| 1. | Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн тощо.<br>(Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами - <b>не більше 0,015 м.</b><br><i>Примітки: довкола закладу асфальтобетонне покриття, місцями потріскане і зруйноване; покриття з бетонних плит місцями зруйноване - товщина швів більше 0,015 м.</i>               |   |   |                       | +  |                                       | +                 |            |
| 2. | Переїзди з тротуарів через проїзну частину, плавні, без бордюрів, з ухилами не більше 1:12.<br>(Висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною <b>не повинна перевищувати 0,04 м).</b><br><i>Примітки: пологого з'їзду з тротуарів на проїзну частину не виявлено; Висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною більше 0,04 м(0,14м)</i> |  |  | --                    |    |                                       | +                 |            |
| 3. | Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглій території:<br>3.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або гілок рослин, над шляхами руху становить міні 2,1 м.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                      | -                     | -  | -                                     | -                 | -          |



3.2. Відстань від поверхні доріжки до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше  $\max 0.7$  м.

3.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на  $\max 0.1$  м.

Примітки: *гіллястих дерев на шляху немає;*

Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території.

Чи відповідає вхід наступним вимогам:

4.1. Ширина хвіртки  $\min 90$  см

4.2. Відсутні сходи чи пороги

4.3. Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо

4. Примітки: *територія не огорожена, в їзд на територію вільний; перепади висот, пороги, урни, тумби на шляху до діляниць не виявлені; \_\_*

### Зона паркування.

5.1. Біля будівлі в наявності виділені місця для паркування автомобілів



5.2. На цій автостоянці розмічені місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю

5.3. Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначені знаками, прийнятими в міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки»:  разом з «Міжнародний символ доступності» (МСД) 

Примітки: *місця для паркування авто людей з інвалідністю не відведені, знаки або позначення –*

2




|     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |   |   |  |   |   |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|---|---|
|     | відсутні; паркування відбувається на подвір'ї закладу або за правилами дорожнього руху вздовж вулиці                                                                                        |                                                                                      |                                                                                       |   |   |  |   |   |   |
| II. | Будівля і приміщення.                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |   |   |  |   |   |   |
| 6.  | Вхід до будівлі.                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                       |   |   |  |   |   |   |
|     | Сходи зовнішні.                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |   |   |  |   |   |   |
|     | 6.1. Сходинок однакові по висоті                                                                                                                                                            |    |    |   | + |  |   | + |   |
|     | 6.2. Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинок для осіб з порушенням зору<br>Примітки: крильце має 2 сходи, східці різної висоти (17 і 14); маркування ребер сходинок – відсутнє |                                                                                      |                                                                                       |   | + |  |   | + |   |
|     | Поручні при зовнішніх сходах:                                                                                                                                                               |    |                                                                                       |   | + |  |   | + |   |
|     | 6.3. Наявні поручні біля сходів                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |   | + |  |   | + |   |
|     | 6.4. Поручні мають продовження по горизонталі як вгору, так і вниз на 30 см                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                       |   | + |  |   | + |   |
|     | 6.5. Поручні розташовані з обох боків                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |   | + |  |   | + |   |
|     | 6.6. Якщо ширина сходів перевищує 2,5 м, наявні розділові перила                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                       |   | + |  |   | + |   |
|     | Примітки: металеві поручні з лівої і правої сторін від входу відносяться до пандусів; поручні, перила для тих, хто рухається сходами, – відсутні                                            |                                                                                      |                                                                                       | - | - |  | - | - | - |
| 7.  | Пандус: Якщо при вході є сходи, то сходи повинні дублюватися пандусами \ ухил 1:12                                                                                                          |  |  |   | + |  |   | + |   |
|     | 7.1. Наявний пандус.                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                       |   | + |  |   | + |   |
|     | 7.2. Ухил пандусу відповідає нормативам.<br>Примітки: сходи дубльовані похилими з'їздами – нормативними пандусами                                                                           |                                                                                      |                                                                                       |   | + |  |   | + |   |
|     | 7.3. На пандусі наявні перила.                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                       |   | + |  |   | + |   |

7.4. Перила встановлені з обох боків пандусу.

7.5. Поруччя перил встановлено в двох рівнях на висоті 70 см і 90 см.

7.6. Перила мають подовження по горизонталі як вгорі, так і внизу на 30 см.

Примітки: *сходи дубльовані похилими з'їздами – нормативними пандусами*



+

+

+

+

+

+


## 8. Вхідна група, Тамбур

Двері:

8.1. Якщо вхідні двері одинарні, ширина дверного полотна становить міні 90 см.

8.2. Якщо вхідні двері є двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить міні 80 см.

Примітки: *двері двостулкові з різновеликими полотнами дверей; відкриваються обидва полотна; ширина робочого полотна – 80см*



-

-

-

-


-

+

+

8.3. Пороги в дверях не перевищують 2,5 см. (найкраще, коли пороги відсутні)


Примітки: *на вході пороги висотою до 2,5 см;*



+

+



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                      |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| <p><b>8.4.</b> Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перепорою для прохожих, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях.<br/>Дренажні і водозбірні ґрати, встановлювані в підлозі тамбурів або входних площадок, повинні встановлюватися урівень з поверхнею покриття підлоги.</p> <p><i>Примітки: таких перешкод – немає;</i></p> | <p>Дренажні і водозбірні ґрати</p>  |                                                                                      | + |   | + |   |
| <p><b>8.5.</b> На прозорій частині дверей нанесено контрастне маркування.</p> <p><i>Примітки: вхід-вихід контрастним орієнтиром не позначений</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                      |   | + | + |   |
| <b>9. Вестибюль</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                      |   |   |   |   |
| <p><b>9.1.</b> У вестибюлі є сходи.<br/>(якщо сходи наявні, вказати кількість сходинок у промаркованій колонці)<br/><i>Примітки: сходи у вестибюлі відсутні; у коридорі є перепад висот (1 сходинка не дубльована пандусом); будівля має 3 поверхи – східцеві марші не дублюються підйомними платформами чи ліфтом;</i></p>                                                                                                   |                                                                                                                      |  | - | + | + |   |
| <p><b>9.2.</b> Наявне контрастне маркування ребер сходинок.<br/><i>Примітки: сходи контрастного маркування не мають</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                      | - | + | - | + |
| <p><b>9.3.</b> На сходах встановлені перила.<br/><i>Примітки: перилами забезпечені виключно східцеві марші</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                      | + | - | - | + |
| <p><b>9.4.</b> Перила на сходах встановлені з обох боків.<br/><i>Примітки: перила на сходах односторонні, вимоги осіб з інвалідністю не враховані</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                      | + | - | - | + |



9.5. Сходи дубльовані пандусом.

Примітки: *сходи всередині будівлі пандусами ліфтом чи підйомними пристроями не дубльовані*

9.6. Пандус обладнаний перилами.

Примітки: *сходи не дубльовані пандусом*



-

+

-

+

-

-

-

-

## 10. Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщення де розташовано виборчу дільницю.

10.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або гілок рослин, над шляхами руху становить min 2,1 м.

Примітки: *таких перешкод немає*

-

-

-

-

-

10.2. Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше max 0.7 м.

Примітки: *таких перешкод немає*

-

-

-

-

-

10.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на max 0.1 м.

Примітки: *таких перешкод немає*

-

-

-

-

-

10.4. Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше min 1,8 м.

Примітки: *ширина коридорів до приміщення дільниці – 2,60м та 1,5м; перехід з одного коридору до іншого має звужену частину 1,2м.*

-

+

-

+

-

10.5. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у просвіті заввишки менше min 1,9 м.

Примітки: *підмаршовий простір не загрожує безпеці руху осіб з інвалідністю*

+

-



+

-

-

**10.6.** Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше ніж 1,9 м, огорожені.

*Примітки: підмаршовий простір не загрожує безпеці руху осіб з інвалідністю*



+

+

-

-

## 11. Санітарно-гігієнічні приміщення

Наявність доступного для МГН туалету:

**10.1.** Наявна універсальна кабіна.

*Пояснення:*

Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65 м, глибина – 1,8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями.

*Примітки: пристосованим універсальним туалетом заклад не забезпечений; встановлені чаші «Генуя» та унітази;*

+

+



## 10.2. Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна.

Пояснення:

Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями.

Примітки: пристосованим туалетом будівля не забезпечена



+

+

## III Виборча дільниця

11. Виборча дільниця розташована на поверсі:  
(необхідно вказати фактичний номер поверху у промаркованому віконечку)

Зазначається, якщо після аудиту 2016 року виборча дільниця змінила місце роботи і буде діяти на базі цього закладу

12. Поверховість будівлі та інформація про доступність поверхів відмінних від першого:

12.1. чи є в будівлі ліфт?

Будівля на 3 поверхи;


Ліфтове господарство - відсутнє

12.2. чи є в будівлі підйомна платформа?

Встановлення підйомної платформи вимогами ДБН не вимагається, засоби доступності застосовуються на розсуд власника (користувача) будівлі

12.3. чи є в будівлі інші технічні засоби переміщення сходами осіб в кріслах колісних?

Примітки: підйомні пристрої, сходищі підйомники, пандуси у приміщеннях закладу - відсутні;



+

+

-

+

-

-

|     |                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                      |   |   |   |   |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 13. | Кількість організацій, відомств, підприємств, що розташовані в будівлі, доступність до яких для громадян є вільною:<br>(зазначте фактичну кількість виборчих дільниць у промаркованому віконечку) |  |                                                                                      | 2 |   |   |   |   |
| 14. | Вхідні двері в приміщення.<br>14.1. Якщо вхідні двері одинарні, чи становить ширина дверного полотна min 85 см?                                                                                   |  |   | + | - | + | - | - |
|     | 14.2. Якщо вхідні двері є двостулчасті, чи становить ширина робочої частини дверей min 80 см?<br>Примітки: <i>двері одностулкові ; ширина робочого полотна – 90см</i>                             |  |  | + |   | + |   |   |
|     | 14.3. Висота порогів у дверях не перевищує 2,5 см.<br>(найкраще, коли пороги відсутні)<br>Примітки: <i>висота порогу у дверному прорізі – 3,0 см</i>                                              |  |                                                                                      |   | + |   | + |   |



|     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |  |   |  |   |  |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|---|--|---|
|     | <p>14.4. Перешкоди у дверному отворі у вигляді урни, тумби, меблів тощо відсутні.<br/><i>Примітки: перешкоди у вигляді урни, тумби на шляху до дільниці - відсутні</i> _____</p> |                                                                                                                           |  | + |  | + |  |   |
| 15. | <p>Чи достатнє штучне освітлення у приміщенні, де розташована виборча дільниця?<br/><i>Денного та комбінованого освітлення у приміщенні дільниці достатньо.</i></p>              |                                        |  | + |  | + |  |   |
| 16. | <p>Інша інформація:<br/>Терміни пристосування об'єкту : _____<br/>Орієнтовна вартість виконаних робіт _____<br/>Витрати бюджету _____<br/>Інше: _____<br/>_____<br/>_____</p>    | <p>За умов надання належного фінансування умови доступності будуть змінені в найкоротші терміни до повної доступності</p> |  | - |  | - |  | - |